



GÖSAB Göteborg
Sotning AB
Jons väg 19
433 75 JONSERED

Brandskyddskontroll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2015-05-29

Dianummer
69166,000 — 10650 —1

Utfärdare
GÖSAB Göteborg
Sotning AB
Jons väg 19
433 75 JONSERED
031-847575

Adressat
Berwa Mustafa

Nolängsvägen 9
424 55 ANGERED

Fastighet

Fastighetsbeteckning HJÄLLBO 134:14	Ägare Berwa Mustafa	Brukare/Innehavare Berwa Mustafa
Fastighetsadress Nolängsvägen 9	Nolängsvägen 9	Nolängsvägen 9
Kontrolldatum 2015-05-27	Kontroll utfört av Anton N	424 55 ANGERED

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Öppen spis	Kontrollfrist 6	Våning Kv	Placering Allrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2014-09-19
Bränsle						
Bränsleslag Ved						
Rök/avgaskanal						
Typ Metall	Fabrikat/modell	Benämning				

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Optiskt utrustning har används

Noteringar

Brandskyddskontroll utan anmärkning

Verkmästare

Douglas Dahlqvist

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.